

**Nature**

**Description** Travaux extérieurs: En façade, remplacer les solives de la galerie, en bois. Le plancher de bois et les garde-corps seront retirés pendant les travaux et réinstallés tels qu'existant. Les fascias sont remplacés pour des fascias en bois. Réparation de la colonne en briques, au besoin. Peinture de la galerie de couleur blanche. Le tout sans modification à l'apparence extérieure.

Cat	Étape	Résultat	Début	Prévue	Réalisée	Responsable	Remarque	Note	Doc
CO	PROCU	Non requis	2016-08-01	_____	2016-08-01	Lebrun, Jean-Francois	_____	-	-
UR	ADOPCA	Non requis	2016-08-01	_____	2016-08-01	Lebrun, Jean-Francois	_____	-	-
UR	CCU	Non requis	2016-08-01	_____	2016-08-01	Lebrun, Jean-Francois	_____	-	-
ZO	ETUDE	Complet	2016-08-01	_____	2016-08-01	Lebrun, Jean-Francois	_____	X	-
		AUCUNE MODIFICATION À L'APPARENCE EXTÉRIEURE FASCIAS EN BOIS PEINTURE EN BLANC							
EM	EMIS	Complet	2016-08-01	2017-01-28	2016-08-01	Lebrun, Jean-Francois	_____	-	-
IN	CONST	Complet	2016-11-25	_____	2016-11-25	Thériault, Pascal	_____	X	-
		Travaux non-conforme au permis émis, ont retiré les colonnes en façade, _____ Avis émis 11-018, art 36.1							
PC	COUR	Complet	2016-11-25	_____	2018-06-11	Thériault, Pascal	_____	X	X
		Voir avis et photo.							
IN	CONST	Complet	2018-06-11	_____	2018-06-11	LIVRNOIS-DIOTTE, DOMINIC	_____	X	-
		L'inspection a eu lieu le 1 juin 2018. sur place, il a été constaté que les travaux sont non conformes au permis puisque le perron n'est pas tel que l'existant. voir les photos au lien suivant: M:\Amenagement Urbain\IntraService\SAUP\1317 DOSSIERS INDIVIDUELS DES IMMEUBLES\1317_OUTREMONT\0282\INSPECTIONS\2018-06-01							
AV	ANC	Complet	2018-06-11	_____	2018-06-11	LIVRNOIS-DIOTTE, DOMINIC	_____	X	X
		LP voir en pièce jointe Discussion avec JFM si aucun retour des propriétaires, fermeture du dossier							